



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 - LOTE 01**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 - Piscina com água parada local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, orientar os profissionais para providenciar a limpeza e organização do local. Providenciar também a organização do lote de apoio devido aos materiais e madeiras espelhados.

**Observação:** Visita realizada em 19/06/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023