

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 - Lote 12**

***ALERTA: Segunda orientação com o mesmo problema na obra, favor orientar os prestadores de serviços para a organização.***

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Devido a colocação de materiais na calçada e tela de proteção caída, favor orientar os prestadores de serviços para organização na frente da obra. Como a faixa de passeio está concretada orientamos deixar desobstruída de materiais para a utilização dos pedestres.

**Observação:** Visita a obra realizada em 27/06/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023