



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 06

Alerta: Segunda orientação sobre lote de apoio com mato alto, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a roçagem do lote de apoio que se encontra com o mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos. Recomendamos que a obra possua uma caçamba para evitar o acúmulo de entulho.

Observação: Visita realizada em 01/04/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023