



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 22**

**Alerta: Segunda orientação sobre colocação de tela de proteção na obra, favor providenciar a regularização.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a obra sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar acessos a obra, assim precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 12/04/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023