

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção da caçamba devido estar cheia de entulho, afim de evitar sujeira na rua. Favor orientar aos prestadores de serviço a realizar a colocação de tela sobre a caçamba, assim evitando que os entulhos caiam ou que sejam espalhados pelo vento.

Observação: Visita realizada em 17/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023