



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 07

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Caixas d'água, com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, por favor providenciar a regularização do local.

2 – Providenciar uma organização nas madeiras no lote de apoio, devido a altura do mato, se torna um local propício para a proliferação de animais peçonhentos, como escorpião e outros.

Observação: Visita realizada em 22/09/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023