

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 10 Lote 07**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Orientar os prestadores de serviço a não descartarem marmitas ou restos de alimentos pela obra ou caçamba, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 23/05/2025, prazo para adequação 48h, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023