

Obs.: Segunda orientação a respeito da limpeza na via.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra G - Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza na via que se encontra com resíduos da obra.
- 2- Providenciar o fechamento correto da caçamba, afim de evitar que materiais leves caiam sobre a via.

Observação: Visita realizada em 15/05/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023