



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 04**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Escada muito próxima a cerca elétrica, orientar os prestadores de serviço a não apoiarem materiais próximo a cerca elétrica para evitar acidentes.

2 – Orientar os prestadores de serviço a não deixarem restos de comidas nas obras, pois acabam atraindo baratas e conseqüentemente escorpiões gerando risco a todos.

**Observação:** Visita realizada em 03/08/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023