



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 06

Alerta: Quinta orientação para a colocação de tela de proteção, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar o cercamento com tela de proteção da parte posterior do lote de apoio, visando evitar acesso a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 13/06/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023