

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 08 – Lote 11

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, orientar os profissionais para providenciar adequação no local. Recomendamos que seja o tratamento da água com pastilhas de cloro evitando esse problema

2 – Orientar os prestadores de serviço a realizar uma organização e limpeza nas madeiras da obra, evitando o acúmulo, prevenindo a proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 04/09/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023