

**Obs.: Terceira orientação a respeito da limpeza na via.**

**Obs.: Segunda orientação a respeito do fechamento da caçamba.**

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra L - Lote 20**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza na via que se encontra com resíduos da obra.

2- Providenciar o fechamento correto da caçamba com a tela de proteção, afim de evitar que materiais leves caiam sobre a via.

**Observação:** Visita realizada em 15/05/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023