



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 - LOTE 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Cercar a calçada adequadamente com o intuito de evitar acidentes na valeta aberta na calçada que há nenhum tipo de proteção.

2- Providenciar a limpeza e organização da obra, visando a segurança e evitar a proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 03/08/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023