



OBS: segunda notificação sobre as sujeiras e os materiais.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 03

Identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Eliminar sujeiras e materiais na parte da frente e no interior da obra.

Observação: imagens registradas em 24/03/26, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo dos problemas relatados.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023