



OBS: Quarta notificação sobre a piscina.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 17

Identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou a remoção completa da água.

2-Atenção a água parada no tambor (contém larvas).

Observação: imagens registradas em 26/05/26, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023