



OBS: segunda notificação sobre os materiais na parte da frente.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 02

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:


1 – Providenciar a organização da tela de proteção.

2 – Eliminar os materiais da parte da frente.

Observação: imagens registradas em 24/03/26, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023