



ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 - Lote 12

Alerta: Segunda orientação sobre os mesmos problemas de entulho e água parada.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma limpeza nos entulhos e lixos acumulados que se encontram na piscina, afim de evitar a proliferação de animais peçonhentos.

1 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquito da dengue, providenciar a regularização do local, fazendo um dreno de 40x40 cm ou tratamento com pastilhas de cloro ou remoção da água, caso já esteja sendo feito algum tratamento, por favor desconsiderar essa notificação.

Observação: Visita realizada em 03/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023