



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 14**

***Alerta: Segunda orientação sobre o mesmo problema de água parada.***

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, por favor providenciar a regularização, recomendamos que seja feito com tratamento com pastilhas de cloro, ou a remoção total da água, ou um dreno de 40x40 cm. Caso já estiver sendo feito algum tipo de tratamento na água presente, favor desconsiderar essa orientação.

2 – Atenção a tela de proteção caída, providenciar a regularização, afim de evitar a entrada de crianças e animais nas dependências da obra, assim trazendo mais segurança.

**Observação:** Visita realizada em 20/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023