

NOTIFICAÇÃO: 25/06/2025 - QUADRA C - LOTE 14

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma tela de proteção no muro de divisa com a casa ao lado, visando evitar que caiam resíduos da obra na casa vizinha ao executarem serviços próximos ao muro.

Observação: Fotos registradas em 25/06/25, como orientação sugerimos que o reparo do vazamento seja realizado afim de evitar problemas futuros.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. **Paulo Dobelin - Arquiteto**E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023