



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 01

Alerta: Segunda orientação para limpeza e remoção dos materiais da área comum do condomínio, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a remoção dos materiais armazenado em área comum do condomínio, favor providenciar a realocação da caçamba conforme o trecho do regulamento abaixo.

Observação: Visita realizada em 13/05/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023