

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 03 - LOTE 10

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, é presente **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para verificar a obra.

1 - Como a obra está parada orientamos que seja feita a verificação da piscina, devido às chuvas pode ocorrer de a água ficar parada o que tornaria o local propício para a proliferação de mosquitos da dengue.

Observação: Visita realizada em 19/06/23. Se acaso a situação relatada acima estiver sendo monitorada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023