



ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 - Lote 24

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra caída, afim de impedir o acesso de crianças e animais nas dependências da obra, assim trazendo mais segurança a todos.

2 – Piscina com água parada, local propicio para a proliferação de mosquito da dengue, providenciar a regularização do local, fazendo um dreno de 40x40 cm ou tratamento com pastilhas de cloro ou remoção da água, caso já esteja sendo feito algum tratamento, por favor desconsiderar essa notificação.

Observação: Visita realizada em 03/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023