

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 07

Identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Devido ao acúmulo de entulho e materiais espalhados na frente da construção, favor orientar os prestadores de serviços para limpeza e organização do local. Favor também colocar a tela de proteção de maneira adequada.

Observação: Visita a obra realizada em 28/06/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

PO Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023