


## ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra F - Lote 11

***Alerta: segunda orientação sobre o mesmo problema em relação a calçada***

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a calçada que permanece fora do padrão do condomínio, favor providenciar a regularização. Abaixo segue modelo a ser seguido.



**Observação:** Visita realizada em 08/11/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023