

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra B - Lote 06

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, por favor providenciar a regularização, recomendamos que seja feito com tratamento com pastilhas de cloro, ou a remoção total da água, ou um dreno de 40x40 cm. Caso já estiver sendo feito algum tipo de tratamento na água presente, favor desconsiderar essa orientação.

Observação: Visita realizada em 09/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023