


NOTIFICAÇÃO: 21/07/2025 - QUADRA P - LOTE 03

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Verificar com o responsável pela execução da obra a infiltração da casa ao lado que se encontra na quadra P lote 04, solucionar o problema da casa vizinha afim de evitar danos maiores.

Observação: Fotos registradas em 18/07/25, prazo para adequação de **72h** <u>a partir do recebimento</u> desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: adm@residencialengenhovelho.com.br / fiscalizacaopdobelin@gmail.com





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023