

NOTIFICAÇÃO: 23/06/2025 - QUADRA B - LOTE 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:


1 – Atenção quanto ao vazamento notado próximo ao padrão de água da residência. Conforme a visita realizada pela CODEN ao local, o vazamento não vem de um cano do condomínio e provavelmente vem da residência localizada na Quadra B Lote 06.


Observação: Fotos registradas em 18/06/25, como orientação sugerimos que o reparo do vazamento seja realizado afim de evitar problemas futuros.











Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023