

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 11 - LOTE 01

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

- 1 – Providenciar a organização da tela de proteção, para evitar acesso e precaver possíveis acidentes.
- 2 – Realizar o esvaziamento e limpeza da piscina.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de **72h** a contar de o recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 19/03/2026.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista
E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023