



OBS: Terceira notificação sobre os materiais na parte da frente.

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 02**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao mato alto na calçada.

2 – Eliminar os materiais da parte da frente.

**Observação:** imagens registradas em 01/04/26, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



