



OBS: Segunda notificação referente a caçamba.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 – LOTE 22

Identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a caçamba muito cheia, favor providenciar a troca/remoção ou uma tela de proteção, visando evitar que os materiais leves caiam sobre a via.

Observação: imagens registradas em 26/05/26, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023