



OBS: Terceira notificação sobre a casa de máquina.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 – LOTE 09


Identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 –Atenção ao mato alto e eliminar os materiais na frente da obra.

2 - Realizar a limpeza da casa de máquina.

Observação: imagens registradas em 01/04/26, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo dos problemas relatados.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023